

Вид дефекта /поломки	Вероятная причина поломки	Приблизительная стоимость работ	
Слетели троса на секционных воротах	На воротах с электроприводом: попадание посторонних предметов под полотно ворот при закрывании, перекос полотна, не соблюдена геометрия направляющих и как следствие затрудненное его движение, вылетевший ролик и т.д.	Выезд специалиста в черте города	20р
		Работы по замене троса, включая его разматывание и опускание полотна	60р
		Стоимость специального троса, примерно	15р
		ИТОГО*: * При отсутствии доп. повреждений	95р
Обрыв троса	Естественный износ троса и отсутствие сервисного обслуживания, перетерт при задевании за направляющие, коррозия (в помещениях с повышенной влажностью) и т.д.	Выезд специалиста в черте города	20р
		Работы по замене троса	40р
		Стоимость специального троса, примерно	15р
		ИТОГО*: * При отсутствии доп. повреждений При обрыве троса большая вероятность появления дополнительных повреждений.	75р
Лопнула пружина на воротах с торсионным механизмом	Естественный износ и отсутствие сервисного обслуживания, превышена интенсивность использования, дефекты и брак в самой пружине, неправильный монтаж (пружина перевзведена или неправильно установлена) и т.д.	Выезд специалиста в черте города	20р
		Работы по замене торсионной пружины	От 50р
		Стоимость пружины, примерно	От 120р
		ИТОГО*: * При отсутствии доп. повреждений При обрыве торсионной пружины большая вероятность появления дополнительных повреждений.	От 190р
Лопнула пружина на воротах с пружинами растяжения	Естественный износ и отсутствие сервисного обслуживания, превышена интенсивность использования, дефекты и брак в самой пружине, неправильный монтаж (пружина перевзведена или неправильно установлена) и т.д.	Выезд специалиста в черте города	20р
		Работы по замене пружины растяжения	30р
		Стоимость пружины, примерно	100р
		ИТОГО*: * При отсутствии доп. повреждений	150р
Обрушение полотна с горизонтального положения	Нарушена геометрия горизонтальных направляющих, ролики выскочили из направляющих и полотно упало, повиснув на нижних роликовых опорах. Некачественный монтаж (нарушена	Выезд специалиста в черте города	20р
		Работы по демонтажу и разбору полотна с незначительной	260р

	геометрия или отсутствует жесткое крепление направляющих) или износ роликов с их разрушением.	рехтовкой панелей и сбор полотна в проем	
		Стоимость расходных материалов (ролики, троса и т.д.), примерно	80р
		ИТОГО*: * При отсутствии доп. повреждений При обрыве полотна большая вероятность повреждения сэндвич панелей и алюминиевых профилей.	360р
Перекус полотна секционных ворот	Один из тросов соскочил с пазов барабана или ослабился из крепления нижних роликовых кронштейнов, при монтаже длина тросов неправильно отрегулирована.	Выезд специалиста в черте города	20р
		Работы по регулировке тросов	От 40р
		ИТОГО*: * При отсутствии доп. повреждений В случае не своевременного вызова специалиста и настройки оборудования, данный дефект может привести к повреждению полотна и дорогостоящему ремонту.	От 60р
Ролик выскочил из направляющей	Плохо отрегулировано полотно (есть перекус), Направляющие установлены шире необходимого размера.	Выезд специалиста в черте города	20р
		Работы по регулировке полотна и тросов с установкой стопорных колец	50р
		ИТОГО*: * При отсутствии доп. повреждений В случае не своевременного вызова специалиста и настройки оборудования, данный дефект может привести к обрушению полотна и дорогостоящему ремонту.	70р
Механическое повреждение полотна (замяты две нижние панели)	Выезд транспорта или падение полотна при обрыве тросов или пружины.	Выезд специалиста в черте города	20р
		Работы по замене нижней и второй панели	От 100р
		Стоимость 2х панелей в сборе, при L=3 м., примерно	420р
		ИТОГО*: * При отсутствии доп. повреждений	От 540р